


■ 現状写真



敷地北側に3棟の土蔵



母屋（市指定文化財）



母屋内部（市指定文化財）



離れ（市指定文化財）と日本庭園



長屋門（市指定文化財）

■ 現状写真（母屋）



母屋外観



土間空間



土間空間



土間空間天井



18 畳間



18 畳間



18 畳間天井



18 畳間神棚等

■ 現状写真（離れ）



離れ外観



離れ内観



離れ内装



離れ内装



離れ内装



離れ内装



離れ床の間



離れ天井

■ 現状写真（長屋門）



長屋門外観（敷地外から）



長屋門越しの母屋



長屋門（西側）



長屋門（東側）



長屋門（西側）



長屋門（門扉部）



長屋門西側



長屋門外観（敷地内から）

■ 現状写真（土蔵）



土蔵外観



土蔵（一ノ蔵）



土蔵（二ノ蔵）



土蔵（三ノ蔵）



土蔵内部（一ノ蔵）



土蔵内部（二ノ蔵）



土蔵内部（二一ノ蔵）



土蔵扉（一ノ蔵）

■ 現状写真（その他）



外構（離れ前）



外構（離れ前）



母屋前



長屋門東の現物置